Liste des codes d'alarme

Alarm-code-Single-001-FR

Affichage anormal		Contenu de l'alarme	Emplacement de l'erreur
Télécommande • Unité intérieure	E01	Télécommande défectueuse	• Remplacez la télécommande
		Débranchement / Erreur de contact du câblage de la télécommande	• Corrigez le câblage de la télécommande
		Les broches de vérification CHK sur la PCI de commande de l'unité intérieure sont court-circuitées	• Éliminez le court-circuit
		Dans le cas d'une commande non groupée · Coupure de l'alimentation électrique de l'unité extérieure · Déconnexion / défaillance de contact de la ligne de commande intérieure / extérieure * Dans le cas d'une commande groupée L'opération d'adressage automatique n'a pas été effectuée	• Exécutez le réglage automatique d'adresse
		Réglage défectueux de l'EEPROM (IC010) sur l'unité intérieure	• Remplacez l'EEPROM de l'unité intérieure
	E02	Télécommande défectueuse	• Remplacez la télécommande
		Câblage incorrect de la télécommande	• Corrigez le câblage de la télécommande
	E03	Erreur du signal de réception de l'unité intérieure depuis la télécommande (centrale)	• Vérifiez la PCI de commande de l'unité intérieure • Vérifiez le câblage de la télécommande • Vérifiez la ligne de commande intérieure / extérieure *
	E04	Déconnexion / défaillance de contact de la ligne de commande intérieure / extérieure *	• Vérifiez la connexion électrique de la ligne de commande intérieure / extérieure * • Remplacez la PCI de commande de l'unité intérieure • Remplacez la PCI de commande de l'unité extérieure • Vérifiez la connexion électrique du fusible (F302) sur la PCI de commande d'unité intérieure (secondaire) Dans le cas où le fusible est ouvert sur une PCI de commande d'unité intérieure (secondaire), il remplace la fiche OC par une fiche EMG après correction de la connexion du câblage.
		• PCI de commande d'unité intérieure défectueuse • PCI de commande d'unité extérieure défectueuse • Fusible du circuit de communication (F302) sur la PCI de commande d'unité intérieure (secondaire) ouvert	
		• Fusible de la PCI de commande de l'unité extérieure ouvert Étant donné qu'une défaillance d'un moteur du ventilateur externe est considérée comme une cause, la PCI de commande de l'unité extérieure et le moteur du ventilateur de l'unité extérieure sont changés simultanément	• Dans le cas d'un fusible ouvert sur une PCI de commande de l'unité extérieure, remplacez simultanément la PCI de commande de l'unité extérieure (CR / HIC) et le moteur du ventilateur de l'unité extérieure
		• Erreur de réglage de l'adresse de l'unité intérieure • La capacité entre les unités intérieure et extérieure ne correspond pas.	• Nouveau réglage de la capacité et de l'adresse après correction de la combinaison d'unités
	E08	Duplication de réglage d'adresse d'unité intérieure	• Re-réglage de l'adresse de l'unité intérieure
	E09	Erreur due à plus d'un réglage de télécommande sur principal	• Corrigez le réglage
	E18	• Débranchement du câblage entre l'unité principale et les unités supplémentaires • Erreur de contact du câblage • PCI de commande de l'unité intérieure défaillante (principale ou supplémentaire)	• Corrigez le branchement du câblage • Remplacez le câblage • Remplacez la PCI de commande de l'unité intérieure
	F01	Panne du capteur de température de l'échangeur de chaleur intérieur (E1)	• Vérifiez le capteur de température de l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure (E1) • Vérifiez la PCI de commande de l'unité intérieure
	F02	Panne du capteur de température de l'échangeur de chaleur intérieur (E2)	• Vérifiez le capteur de température de l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure (E2) • Vérifiez la PCI de commande de l'unité intérieure
	F10	Panne du capteur de température de l'air intérieur (TA)	• Vérifiez le capteur de température de l'air de l'unité intérieure (TA) • Vérifiez la PCI de commande de l'unité intérieure
	F29	Problème de l'EEPROM de l'unité intérieure	• Vérifiez l'EEPROM de l'unité intérieure • Vérifiez la PCI de commande de l'unité intérieure
	L02	Erreur de réglage, type / modèle d'unité intérieure / extérieure ne correspondant pas	• Nouveau réglage d'adresse après correction de la combinaison d'unités
	L03	Duplication de l'adresse d'unité intérieure principale en commande de groupe	• Corrigez le groupe (principal et supplémentaire)
	L07	Le câblage de commande de groupe est connecté à une unité intérieure à commande individuelle	• Corrigez l'adresse de l'unité intérieure
	L08	L'adresse de l'unité intérieure n'est pas réglée	• Corrigez l'adresse de l'unité intérieure
	L09	La capacité de l'unité intérieure n'est pas réglée	• Corrigez le réglage de capacité des unités intérieures
	P01	Moteur du ventilateur de l'unité intérieure bloqué	• Éliminez la cause
		Court-circuit sur la couche du moteur du ventilateur de l'unité intérieure	• Remplacez le moteur du ventilateur
		Erreur de contact dans le circuit de protection du thermostat	• Corrigez le câblage
	P09	Branchement de câblage défectueux du panneau de l'unité intérieure (plafond)	• Corrigez le branchement du câblage • Sens correct d'insertion du connecteur (le crochet est à l'extérieur.)
	P10	Pompe de vidange défectueuse	• Réparer / Remplacer
		Défaillance de l'écoulement	• Corriger
		Erreur de contact du câblage de l'interrupteur à flotteur	• Corrigez le câblage
		Alarme d'eau élevée dans le cas d'un modèle de conduite de pression statique moyenne (PF) installé verticalement	• Changez le réglage
	P11	Pompe de vidange défectueuse	• Réparer / Remplacer
		Pompe de vidange bloquée	• Éliminez la cause
	P12	Moteur du ventilateur de l'unité intérieure bloqué Branchement de câblage défectueux du moteur du ventilateur de l'unité intérieure	• Éliminez la cause • Corrigez le câblage
Unité extérieure	E06	Déconnexion / défaillance de contact de la ligne de commande intérieure / extérieure *	• Corrigez la ligne de commande intérieure / extérieure * Vérifiez la connexion électrique du fusible (F302) sur la PCI de commande d'unité intérieure (secondaire) Dans le cas où le fusible est ouvert sur une PCI de commande d'unité intérieure (secondaire), il remplace la fiche OC par une fiche EMG après correction de la connexion du câblage.
		• Déconnexion de la ligne de commande intérieure / extérieure * • Fusible du circuit de communication (F302) sur la PCI de commande d'unité intérieure (secondaire) ouvert	

* 3 lignes : Câble de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure
2 lignes : Câblage de commande inter-unités

Affichage anormal		Contenu de l'alarme		Emplacement de l'erreur
Unité extérieure	E06	Erreur des réglages d'adresse de la PCI de commande de l'unité intérieure		• Re-réglage de l'adresse de l'unité intérieure
	E12	Le démarrage de réglage automatique d'adresse est interdit		• Vérifiez la ligne de commande intérieure / extérieure *
	E14	Duplication de l'unité principale en commande de groupe		• Vérifiez la ligne de commande intérieure / extérieure * • Vérifiez la combinaison de l'unité intérieure
	E15	Alarme d'adressage automatique	La capacité totale des unités intérieures est trop faible	• Vérifiez la ligne de commande intérieure / extérieure * • Vérifiez le PCI de commande des unités intérieure et extérieure • Vérifiez l'alimentation électrique • Nouveau réglage de la capacité et de l'adresse après correction de la combinaison d'unités
	E16		La capacité totale des unités intérieures est trop élevée Le nombre d'unités intérieures est trop élevé	
	E20		Pas d'unité intérieure connectée	
	E24	• Erreur de communication de l'unité extérieure		• Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure
	E29	• Erreur de communication de l'unité extérieure		• Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure
	F04	Problème du capteur de température de décharge du compresseur (TD)		• Vérifiez le capteur de température de décharge du compresseur (TD) • Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure
	F06	Panne du capteur de température de l'échangeur de chaleur extérieur (C1)		• Vérifiez le capteur de température de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure (C1) • Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure
	F07	Panne du capteur de température de l'échangeur de chaleur extérieur (C2)		• Vérifiez le capteur de température de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure (C2) • Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure
	F08	Panne du capteur de température de l'air extérieur (TO)		• Vérifiez le capteur de température de l'air de l'unité extérieure (TO) • Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure
	F12	Problème du capteur de température d'aspiration du compresseur (TS)		• Vérifiez le capteur de température d'aspiration du compresseur (TS) • Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure
	F23	Problème du capteur de température du tuyau de gaz extérieur		• Vérifiez le capteur de température du tuyau de gaz extérieur • Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure
	F24	Problème du capteur de température du tuyau de liquide extérieur		• Vérifiez le capteur de température du tuyau de liquide extérieur • Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure
	F31	Problème de l'EEPROM de l'unité extérieure		• Vérifiez l'EEPROM de l'unité extérieure • Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure
	H01	Surintensité du courant primaire (entrée) détectée		• Vérifiez le cycle de réfrigérant (surcharge anormale) • Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure • Vérifiez l'alimentation électrique
	H02	Panne de PAM		• Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure • Compresseur bloqué • Vérifiez l'alimentation électrique
	H03	Défaillance du capteur CT de courant primaire		• Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure • Vérifiez l'alimentation électrique
	H31	Panne HIC Tension CC non détectée		• Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure • Vérifiez le HIC • Compresseur bloqué • Blocage de la soupape
	L04	Duplication d'adresse d'unité extérieure		• Vérifiez la ligne de commande intérieure / extérieure *
	L10	Capacité d'unité extérieure non réglée ou erreur de réglage		• Remplacez l'EEPROM de l'unité extérieure • Reréglage de la valeur de la capacité
	L13	Erreur de réglage de type d'unité intérieure Type d'unité intérieure / extérieure différent		• Remplacez l'EEPROM de l'unité intérieure • Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure • Vérifiez le type de IU et OU, et reréglez l'adresse
	L18	Erreur de fonctionnement / problème de blocage de soupape 4 voies		• Vérifiez la soupape 4 voies • Vérifiez le câblage de la soupape 4 voies • Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure
	P03	Problème de température de décharge du compresseur		• Vérifiez le cycle de réfrigérant (fuite de gaz) • Problème avec le détendeur électronique • Vérifiez le capteur de température de décharge (TD)
	P04	Problème de pression de condensation Problème de pression d'évacuation du compresseur		• Vérifiez le cycle de réfrigérant • Blocage de la soupape • Obstruction de l'échangeur de chaleur
	P05	Phase ouverte détectée Panne de l'alimentation CA		• Vérifiez l'alimentation électrique • Vérifiez le câblage du réacteur • Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure • Vérifiez le câblage du compresseur
	P07	Problème de température HIC (IPM)		• Vérifiez le PCI de commande d'unité extérieure • Vérifiez l'HIC • Compresseur verrouillé • Blocage de la soupape
	P13	Erreur de soupape Erreur du circuit frigorifique Mauvaise installation de la tuyauterie de réfrigérant et du câblage		• Blocage de la soupape • Vérifiez le circuit frigorifique • Vérifiez la tuyauterie de réfrigérant et l'installation du câblage
	P14	Capteur O_2 détecté		• Entrée du capteur O_2
	P15	Niveau de gaz insuffisant détecté		• Vérifiez le cycle de réfrigérant (fuite de gaz) • Problème avec le détendeur électronique • Blocage de la soupape (ou du circuit frigorifique)
	P16	Problème de surintensité du compresseur		• Court-circuit de la couche sur le compresseur • Compresseur bloqué • Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure
	P22	Problème du moteur du ventilateur de l'unité extérieure Problème du ventilateur de l'unité extérieure		• Vérifiez le connecteur du moteur du ventilateur de l'unité extérieure • Vérifiez le PCI de commande de l'unité extérieure
	P29	Problème du compresseur à inverseur		• Court-circuit de la couche sur le compresseur • Vérifiez la PCI de commande de l'unité extérieure • Vérifiez le câblage du compresseur à inverseur (phase ouverte / phase inverse) • Panne d'activation du compresseur (y compris le blocage) • Blocage de la soupape (ou du circuit frigorifique)
	P31	Problème de l'unité intérieure en commande groupée		• Réparez l'unité intérieure dont l'alarme clignote

* 3 lignes : Câble de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure
  2 lignes : Câblage de commande inter-unités